

Stikets



Repassage à
température maximale



Repassage
sans vapeur



Repassage
8-15 secondes

Mode d'emploi

1

Décoller l'étiquette
de son support et la
placer sur le tissu
propre et sec.

2

Couvrir l'étiquette
Stikets avec le
papier sulfurisé
fourni.

3

Repasser à température
maximale sans vapeur en
pressionnant légèrement avec
un mouvement de va et vient
(8 à 15 secondes selon le tissu)

Consignes :

- ✓ Ne jamais repasser directement l'étiquette
- ✓ L'étiquette doit se fusionner avec le tissu (tel un transfert)
- Attendre 24H avant le premier lavage
- ✓ Température de lavage conseillée : 30°C à 60°C
- ✓ Effectuer un premier lavage avant si le vêtement est neuf
- ✓ Pour un résultat optimal il est conseillé d'utiliser les étiquettes pendant les 2 ans suivant l'achat

SAV : 01.84.88.79.15 - www.stikets.fr